

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ФГАУ РК
«Солнечная Таврика»
«Санаторий «Дружба»
А.В. Самченко
«17» февраля 2026 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 15-10,12.2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **«Корпус столовой Днепр-1»**, территория «Днепр-1»;
- 1.2. Адрес объекта: 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-х этажное здание, общей площадью 902 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв.;
- 1.4. Год постройки здания: **1971 год**, последнего капитального ремонта: **н/д**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027 год, капитального 2027-2030 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», ФГАУ РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»;
- 1.7. Юридический адрес организаций (учреждения) 297407, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7, тел. (36569) 3-11-34, сайт: www.ok.ru/sanatory.druzhba; www.vk.com/druzhba_evpatoria;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность, право хозяйственного ведения на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 18 июня 2014 года № 547-р. «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика», 24.11.2025 года реорганизация в ГАУ «Солнечная Таврика»;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное автономное учреждение Республики Крым «Солнечная Таврика»;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате-Залки, 17-Б, электронная почта: secretary@tavrika-crimea.ru, +7 (3652) 60 84 81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность санаторно-курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг питания в детском оздоровительном лагере.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6 до 17 лет, включительно.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность санаторно-курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг питания в детском оздоровительном лагере.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6 до 17 лет, включительно.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: 850 человек единовременное нахождение.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Маршрутное такси № 6 и № 9 до остановки «сан. Дружба, ул. Косицкого»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
осуществляется трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем санаторию;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 300 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: да, с нерегулируемым пешеходным переходом через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет;
- их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-----------|---|---|------------------|-------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ВНД | 1-2, 2.1- 2.3 | 1-18 |
| 2.1 | Вход в здание (главный) | ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у) | 3 | 19, 20, 23, |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|---|--------------------|
| | | | | 25, 34 |
| 2.2 | Входы в здание (эвакуационные) | ВНД | 4 | 21, 22, 26, 36, 37 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 5 | 24, 27, 28, 34 |
| 4 | Зоны целевого назначения здания: - прилавочная форма обслуживания (стойка администратора) | ВНД (с, г), ДУ (к, о, у) | 6 | 29-31 |
| 5 | Жилые помещения | - | - | - |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната | ВНД | 7 | 35 |
| 7 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: временно недоступным для всех категорий инвалидов

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, рассмотреть возможность приведения в соответствие автостоянки, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории и обустроить понижения и съезды, разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения по территории и внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Предусмотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Адаптировать (планировка и оборудование) для инвалидов не менее 5% от общего количества посадочных мест здании, с учетом посадки различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов на кресло-колясках и инвалидов по зрению. Обустроить доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Организовать на объекте оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала. Организовать инструктирование/обучение персонала по вопросам оказания ситуационной помощи. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения ко входу на объект (обустройство остановочного пункта и размещение тактильных наземных указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеовеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к обеденному залу здания с применением ассистивных устройств (лестничеход), так же возможно обустройство лестницы подъемным устройством наклонного типа действия. Обустроить перепад высоты от уровня лестничной клетки к коридору съездом, либо пандусом. Организовать расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для данной категории инвалидов. Установить доводчики дверей с фиксацией в положении «открыто».

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести понижение порогов на всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 2 | Вход в здание (главный) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| | Входы в здание (эвакуационные) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания - прилавочная форма обслуживания (ресепшн) | ТСП, Орг. мероприятия |
| 5 | Жилые помещения (временного пребывания – номера, обеденные залы) | - |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения | КР, ТСП |
| 7 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСП, Орг. мероприятия |
| 8. | Все зоны и участки | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2027-2030 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и опорно-двигательного аппарата. Условная доступность (помощь персонала), для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - _____

4.5. Информация, при необходимости, будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ по ссылке: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» февраля 2026 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 15-10,12.2025 от «17» февраля 2026 г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ФГАУ РК
«Солнечная Таврика»
«Санаторий «Дружба»
А.В. Самченко
«16» февраля 2026 года

АНКЕТА

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»
«Корпус столовой Днепр-1»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 15-10,12.2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Корпус столовой Днепр-1, территория Днепр-1
1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1 этажное здание, общей площадью 902 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв.;
- 1.4. Год постройки здания: 1971 год, последнего капитального ремонта: н/д.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027 год, капитального 2027-2030 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», ФГАУ РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.7;
- 1.8. Основание для пользования объектом собственность
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Государственное автономное учреждение Республики Крым «Солнечная Таврика»;
- 1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Матэ-Залки, 17-Б, электронная почта: secretary@tavrika.crimea.ru, +7 (3652) 60 84 81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.) право хозяйственного ведения на основании распоряжения Совет министров Республики Крым от 18 июня 2014 года № 547-р. «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика», 24.11.2025 года реорганизация в ГАУ РК «Солнечная Таврика»;

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг питания в детском оздоровительном лагере.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, возрастом от 6 до 17 лет, включительно;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: количество посетителей, обслуживаемых одновременно, 30 человек;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

трансфер к спальным корпусам от вокзалов г. Евпатории на специализированном транспорте для инвалидов и других МГН и самостоятельно;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автомобиль ГАЗель специализированного предназначения для перевозки инвалидов и других МГН;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки общественного городского транспорта - 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4 перекрестки: **да, с нерегулируемым пешеходным переходом через проезжую часть;**

3.2.5 информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6 перепады высоты на пути: **есть (не опущен бордюрный камень в местах переходов, частичное разрушение тротуарного покрытия);**

их обустройство для инвалидов на коляске: **нет;**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)** |
|-----------|---|--|
|-----------|---|--|

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| | | мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения (спальные помещения) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСП, Орг. мероприятия |
| 8 | Все зоны и участки | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |

*** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

5. Обследование объекта (с определением состояния доступности и мер адаптации)


5.1 Не проводилось.

5.2 Необходимо провести: да, в течении 2026 года.

Анкету заполнил

Главный врач

Координаты для связи +7 (978)757-35-32

 Л. М. Миронюк

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ФГАУ РК
«Солнечная Таврика»
«Санаторий «Дружба»
А.В. Самченко
«17» февраля 2026 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Санаторий Дружба»
Корпус столовой Днепр-1

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 15-10,12.2025

г. Евпатория, Республика Крым

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Корпус столовой Днепр-1», территория «Днепр-1»;
1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1-но этажное здание, общей площадью 902 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв.;
1.4. Год постройки здания: 1971 год, последнего капитального ремонта: н/д.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027 год, капитального 2027-2030 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» (ФГАУ РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»);
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297407, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7, тел. (36569) 3-11-34, e-mail: san-druzhba@yandex..ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление услуг питания в детском оздоровительном лагере.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 6 и № 9 до остановки «сан. Дружба, ул. Косицкого»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
возможен трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем санаторию;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: да, с нерегулируемым пешеходным переходом через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: есть (не опущен бордюрный камень в местах переходов, частичное разрушение тротуарного асфальтового покрытия);

их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| №№ п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-----------|---|---|------------------|-----------------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ВНД | 1-2, 2.1- 2.3 | 1-18 |
| 2.1 | Вход в здание (главный) | ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у) | 3 | 19, 20, 23, 25, 34 |
| 2.2 | Входы в здание (эвакуационные) | ВНД | 4 | 21, 22, 26, 36, 37 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 5 | 24, 27, 28, 34 |
| 4 | Зоны целевого назначения здания: - прилавочная форма обслуживания (стойка администратора) | ВНД (с, г), ДУ (к, о, у) | 6 | 29-31 |
| 5 | Жилые помещения | - | - | - |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната | ВНД | 7 | 35 |
| 7 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: временно недоступным для всех категорий инвалидов

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, рассмотреть возможность приведения в соответствие автостоянки, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории и обустроить понижения и съезды. Разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения по территории и внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Предусмотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Выделить и обустроить (планировка и оборудование) для инвалидов не менее 4% от общего количества

посадочных мест в обеденных залах, с учетом посадки различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов на кресло-колясках и инвалидов по зрению. Обустроить доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Организовать на объекте оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала. Организовать инструктирование/обучение персонала по вопросам оказания ситуационной помощи. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения ко входу на объект (в т.ч. обустройство ближайшего остановочного пункта и размещение тактильных наземных указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к обеденному залу здания с применением ассистивных устройств (лестницеход), так же возможно обустройство лестницы подъемным устройством наклонного типа действия. Организовать расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для данной категории инвалидов. Установить доводчики дверей с фиксацией в положении «открыто». Обустроить санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести понижение порогов на всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной категории инвалидов. Разместить пристенные опорные поручни на путях движения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 2 | Вход в здание (главный) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| | Входы в здание (эвакуационные) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания - прилабочная форма обслуживания (ресепшн) | ТСП, Орг. мероприятия |
| 5 | Жилые помещения (временного пребывания – номера, обеденные залы) | - |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения | КР, ТСП |
| 7 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСП, Орг. мероприятия |
| 8. | Все зоны и участки | КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия |

4.2. Период проведения работ: 2027-2030 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

транно-двигательного аппарата. Условная доступность (помощь персонала) для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - не имеется

4.5. Информация, при необходимости, может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ по ссылке: www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту (с картами) | на 4 л. |
| 2. Входов в здание, в том числе эвакуационные | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Жилые помещения (номера, обеденные залы) | на 1 л. |
| 6. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 7. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 8. Результаты фотофиксации на объекте | на 6 л. |
| 9. поэтажные планы | на 1 л. |

Руководитель рабочей группы:

Управляющий филиалом ГАУ РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

Самченко А.В. 

Члены рабочей группы:


Заместитель по АХЧ

Сокол С.Н. 

В том числе:


представители общественных организаций инвалидов:

заместитель председателя евпаторийской местной организации всероссийского общества слепых

Засимский В. В. 

представители организации, расположенной на объекте – ответственное лицо:

Главный врач санатория

Миронюк Л.М. 

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название): Рабочей группой для проведения обследования с целью оценки состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» корпус
столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

II Заключение по зоне:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию (КПП) | есть | 1 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют тактильные наземные указатели перед калиткой на территории объекта; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствует информация об организации в доступном виде; - отсутствуют ручки воротных калиток; | все | <ul style="list-style-type: none"> - обозначить вход предупредительными наземными тактильными наземными указателями на пешеходной поверхности; - разместить информацию об организации в доступном виде на высоте от 1,2 до 1,6 м со стороны дверной ручки; - установить кнопку вызова персонала в месте доступном для всех категорий инвалидов, обозначить ее месторасположение наземными тактильно-контрастными указателями; - оборудовать калитки ручками скобообразной формы; | ТР ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 3-7 | <ul style="list-style-type: none"> - неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредительными и направляющими тактильными указателями; - съезды с тротуара на проезжую часть не обустроены должным образом | все | <ul style="list-style-type: none"> - ремонт поверхности покрытия на путях движения ко входам к зонам целевого назначения; - обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а также информационными обозначениями; - обустроить съезды в соответствии с требованиями СП 59.13330. | КР ТСР Орг |


| | | | | | | | | |
|-------|--|------|-----|-------|---|---------|--|----------------------|
| 1.2.1 | Зона отдыха (беседки, скамейки) | есть | 2.1 | 8-10 | <ul style="list-style-type: none"> - место размещения скамей не обозначено тактильным - перепад высоты между беседкой и тротуарной поверхностью не обустроены съездами; - вход не обозначен тактильными наземными указателями - скамьи не оборудованы подлокотниками и опорой для спины; - освещение не соответствует установленным нормам. | К, с, о | <ul style="list-style-type: none"> - рекомендуется предусмотреть установку дополнительных наклонных скамей для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - обустроить зоны отдыха скамьями с подлокотниками для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; - обустроить съезды из зоны, в соответствии с требованиями СП 59.13330. - оборудовать освещение, в соответствии с требованиями СП 59.13330. | КР, ТР ТСР Орг |
| 1.2.2 | Зона отдыха (открытая танцевальная площадка) | есть | 2.2 | 11-12 | <ul style="list-style-type: none"> - лестничный марш не обустроен поручнями; ступени лестничного марша имеют открытые подступенки; - лестничный марш не обустроен поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями; - отсутствует тактильная плитка перед началом лестничного марша; - отсутствует дублирование | К, с, о | <ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть места для инвалидов по слуху вблизи источника звука, а также предусмотреть место для размещения инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске; - рекомендуется предусмотреть установку дополнительных наклонных скамей для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - обустроить зоны отдыха скамьями с подлокотниками для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; - обустроить съезды из зоны, в соответствии с требованиями СП 59.13330. - оборудовать освещение, в соответствии с требованиями СП 59.13330. - установить пандус; | КР, ТР ТСР Орг |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------|-----|-------|--|---------|---|----------------------|
| | | | | | лестничного марша пандусом; - среди мест для зрителей не выделены и не предусмотрены места для инвалидов. | | | |
| 1.2.3 | Зона отдыха (спортивная площадка) | есть | 2.3 | 13-18 | - перепады высот на входах к площадкам (полям); - отсутствуют тактильные наземные указатели перед дверью; - отсутствует информация о функциональном назначении зоны, к которым ведет вход; - отсутствует кнопка вызова персонала. | К, о, с | - обустроить проход в зоны, в соответствии с требованиями СП 59.13330. - оборудовать освещение, в соответствии с требованиями СП 59.13330. | КР, ТР ТСР Орг |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Не обеспечена возможность беспрепятственного перемещения инвалидов по территории объекта для всех категорий инвалидов. | все | - учесть вышеперечисленные барьеры при оказании ситуационной помощи на период проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений; | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|--------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения по территории | ВНД | 1-2, 2.1-2.3 | 1-18 | Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: _____



Приложение №1 Схема санатория детской территории, пути движения Малковского, д.12; Территория "Днепр-1, Салют"

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» корпус столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 19-20 | - лестничный марш не обустроен поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями; | с, о | - установить поручни в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261.; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями; | КР ТСР Орг |
| 2.2 | Пандус на входе в здание (наружный) | есть | 3 | 20 | - угол наклона пандуса не соответствует требованиям СП 59.13330; - высота и конфигурация поручней не соответствуют нормативным требованиям, продольные края марша пандуса не оборудованы бортиками | к | - оборудовать пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330, обустроенный поручнями по ГОСТ Р 51261. | КР ТСР Орг |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 3 | 19-20 | - отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью; - отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход; - отсутствует кнопка вызова персонала | все | - обозначить тактильными предупредительными указателями входную дверь, место расположение информации; - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном для инвалидов виде; - рассмотреть | ТР ТСР Орг |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|--------------------------|---|---------|--|-----------|
| | | | | | | | необходимость установки кнопки вызова персонала | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 3 | 19, 20, 23, 25, | - ширина рабочей створки двустворчатой двери менее 0,9 м; - высота порога превышает 0,014 м; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема; - отсутствует доводчик | к, с, о | - произвести замену дверного блока обеспечив ширину проема не менее 0,9 м и высоту прога не превышающую 0,014 м; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - установить доводчик с фиксацией двери в положении «открыто» и задержкой закрывания двери; | ТСР КР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 8 | 34 | - ширина рабочей створки двустворчатой двери менее 0,9 м; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема и стеклянной части двери; - отсутствует доводчик | к, с, о | - произвести замену дверного блока обеспечив ширину проема не менее 0,9 м и высоту прога не превышающую 0,014 м; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - обозначить стеклянную часть дверей контрастной цветовой маркировкой; - установить доводчик с фиксацией двери в положении «открыто» и задержкой закрывания двери; - рекомендуется установить дверные ручки, доступные для управления одной рукой, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна | ТСР КР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - не организована возможность беспрепятственного входа и выхода из здания для всех категорий инвалидов | все | - учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи и проведении работ по адаптации объекта | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации |
|--------------|------------------------|------------|---------------------------|
|--------------|------------------------|------------|---------------------------|

| структурно-функциональной зоны | (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|--|
| Вход в здание (центральный) | ВНД (с, к, о) ДЧ-И (г, у) | 3 | 19, 20, 23, 25, 34 | Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входы в здание (эвакуационные)

**Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»
корпус столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------------------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестницы (в т.ч. эвакуационная наружная) | есть | 4 | 21, 22, 37 | - конфигурация поручней не соответствует нормативным требованиям; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями; | О, с | - установить поручни в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261.; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями; | КР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | - отсутствует дублирование лестничного марша пандусом | к | - произвести установку пандуса либо обеспечить возможность эвакуации инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, с применением ассистивных устройств (приставных, раскладных пандусов) | КР ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 4 | 21, 22, 37 | - отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход и путей эвакуации; - отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью; | все | - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном виде; - обозначить вход предупредительными тактильными наземными указателями | ТР ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 4 | 21, 22, 26, 36, 37 | - отсутствует контрастная цветовая маркировка стеклянной части двери; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов | к, с, о | - произвести замену дверного блока обеспечив ширину проема не менее 0,9 м. - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; | КР |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|---|---|--|---|---|-----|
| | | | | | дверного проема и стеклянной части двери; - отсутствует доводчик - ширина дверного проема свыше 1,2 метра (одной створки свыше 0,6 метра). | | - обозначить стеклянную часть дверей контрастной цветовой маркировкой; - установить доводчик с фиксацией двери в положении «открыто» и задержкой закрывания двери; - рекомендуется установить дверные ручки, доступные для управления одной рукой, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна | |
| 2.5 | Тамбур | нет | | | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - не организованы должным образом пути эвакуации из здания | - | - учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи при эвакуации, в случае возникновения экстренной ситуации; - учесть замечания при проведении работ по адаптации объекта | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Входы в здание (эвакуационные) | ВНД | 4 | 21, 22, 26, 36, 37 | Капремонт, Тек. ремонт, ТСП, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: *эвакуационные (боковые) входы в здание оборудованы идентично главному входу в здание.*

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» корпус столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|----------------|---|----------------------------------|--|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 5 | 24, 27, 28, 34 | - отсутствуют предупредительные тактильные напольные указатели; - отсутствуют информационные обозначения; - отсутствуют пристенные опорные поручни на путях движения; | с | - разместить предупредительные тактильными указателями в соответствии с действующими нормативными требованиями; (рекомендуется применить тактильные индикаторы); - разместить информационные обозначения в доступном виде; - разместить опорные поручни на путях движения; | ТР ТСР Орг |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Лифт пассажирский | нет | | | | | | |
| 3.6 | Дверь | есть | 5 | 24, 27, 28, 34 | - отсутствует контрастная цветовая маркировка стеклянной части двери; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема и стеклянной части двери; - отсутствует доводчик - ширина дверного проема свыше 1,2 метра (одной створки свыше 0,6 метра). | к, с, о | - произвести замену дверного блока обеспечив ширину проема не менее 0,9 м. - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - обозначить стеклянную часть дверей контрастной цветовой маркировкой; - установить доводчик с фиксацией двери в положении «открыто» и | КР |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | задержкой закрывания двери; - рекомендуется установить дверные ручки, доступные для управления одной рукой, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна | | |
| 3.7 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | - не обозначены пути эвакуации; | все | - организовать систему эвакуации; | ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - отсутствует возможность беспрепятственного передвижения инвалидов по территории объекта и эвакуации | все | - учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении ремонтных работ | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|----------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ВНД | 5 | 24, 27, 28, 34 | Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: *направление путей эвакуации совпадает с маршрутами движения к зонам целевого назначения, количество эвакуационных выходов и путей эвакуации соответствует нормативам.*

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» корпус столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 6 | 29-31 | <p>- не выделены специальные зоны для инвалидов;</p> <p>- отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверных проемов и цветовая маркировка прозрачной части дверей к обеденным залам;</p> <p>- информация о предоставляемых услугах не представлена в доступном виде;</p> | с, г, к | <p>- выделить и обустроить не менее 4% мест (площадью 3 м. кв.) для обслуживания инвалидов от общего количества мест;</p> <p>- зону специальных мест в помещениях следует выделять из общей площади помещений рельефной фактурой;</p> <p>- предусмотреть расстановку оборудования и мебели обеспечивающих возможность беспрепятственного перемещения инвалидов;</p> <p>- предусмотреть высоту столов, размещаемых в зоне для инвалидов, не более 0,8 м</p> <p>- обозначить прозрачную часть двери контрастной цветовой маркировкой в виде круга либо прямоугольника</p> <p>*</p> | ТР ТСР Орг |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|---|---|---|-----|---|-----|
| | | | | | | | - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой; - разместить информацию о предоставляемых услугах в доступном виде | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - не организовано беспрепятственное предоставление услуги и доступа к зонам целевого назначения | все | - учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении работ по адаптации | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания: | | 6 | 29-31 | |
| Зальная форма обслуживания | ВНД (с, г) ДУ (к, о, у) | 6 | 29-31 | ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» корпус столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|--|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения (временного пребывания - номера) | нет | - | нет | | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения (временного пребывания - номера) | - | - | - | - |

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» корпус столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 7 | 35 | - санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м. | все | - предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261 | КР ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м. | все | - предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020и ГОСТ Р 51261 | КР ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 7 | 35 | Кап. ремонт, ТСР |

Комментарий к заключению: габаритные размеры санитарно-гигиенических помещений должны предусматривать наличие свободного места для разворота кресло-коляски диаметром 1,4 м. и ширину проема двери не менее 0,9 метра.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Филиал государственного автономного учреждения Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» корпус столовой Днепр-1, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|-------------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации; - отсутствует световое (стробоскопическое) оповещение об опасности | все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Организовать размещение визуальной и тактильной информации в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 Предусмотреть размещение звуковой и световой (стробоскопической) сигнализации, пожарных извещателей в номерах | ТСР Орг |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | - отсутствует акустическая информация и оповещение об опасности | все | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | - отсутствует информация дублированная тактильными знаками и шрифтом Брайля | с | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | | | - нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | - | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации на объекте | ВНД | - | - | ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: *оборудовать информационные стенды и табло, в соответствии с действующими нормативами.*

Результаты фото фиксации
ФГАУ РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» по адресу: г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12, объект: «Спальный корпус №8»





| | |
|--|---|
| <p>Фото №1 пути от остановки общественного транспорта до входа в санаторий</p>  | <p>Фото №2 КПП</p>  <p>1,0 м.</p> <p>пешеходная зона 2,0 м.</p> |
| <p>Фото №3 пути движения по территории</p>  | <p>Фото №4 пути движения по территории</p>  |

Фото №5
пути движения по территории



Фото №6
пути движения по территории



Фото №7
пути движения по территории, зоны отдыха
(скамейки)



Фото №8
Зона отдыха (беседка со скамейками)



Фото №9
зона отдыха (беседка со скамейками)



Фото №10
зона отдыха (скамейки)



Фото №11
зона отдыха (танцевальная площадка)



Фото №12
зона отдыха (танцевальная площадка)



Фото №13
зона отдыха (вход - спортивная площадка)



Фото №14
зона отдыха (вход - спортивная площадка)




Фото №15
зона отдыха (спортивная площадка)



Фото №16
зона отдыха (спортивная площадка)



Фото №17
зона отдыха (спортивная площадка)



Фото №18
зона отдыха (вход - спортивная площадка)



Фото №19
общий вид основного входа в здание,
площадка перед центральным входом №1




Фото №20
главный вход в здание № 2, площадка перед
зданием, пандус с поручнем




Фото №21
главный вход в здание № 2, площадка перед
зданием, пандус с поручнем, дверь аварийного
выхода №3




Фото №22
аварийный выход №1




Фото №23
дверь центрального входа №2



Фото №24
пути внутри здания - дверь




Фото №25
центрального входа №2



Фото №26
дверь аварийного выхода №1



Фото №27
пути движения в здании




Фото №28
пути движения в здании, дверь между залами



Фото №29
обеденный зал №1



Фото №30
обеденный зал №2



Фото №31
обеденный зал №3



Фото №32
рукомойники в обеденном зале



Фото №33
рукомойники при входе в столовую



Фото №34
раздевалка у центрального входа №1



Фото №35
туалет, вход



Фото №36
аварийный выход №3





Фото №37
аварийный выход №2



Фототаблицу составил:

Главный врач

17.02.2026 года

Л.М. Миронюк

7

со

пр-1»;

027-2030

учреждени
ая Таврика

Республик
druzhba.org

бственность
министро
унитарног
дия в ГА

чреждени

Крым, п

ения)
анаторно

лагере.

опорно
твенного

